portion 2.11. St Yvoine

Il est nécessaire que le revêtement soit particulièrement solide pour faire face aux sorties de champs souvent houeuses.